

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 2»  
(МБОУ СОШ № 2)**


1 микрорайон, дом 11, г. Радужный 628462  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  
(Тюменская область)  
тел. (34668) 3-04-33 факс (34668) 3-62-37, E-mail: [rad-school2@mail.ru](mailto:rad-school2@mail.ru)  
ОКПО 472072092, ОГРН 1028601465530 ИНН / КПП 8609014614/ 860901001

222-Исх-859  
28.05.2021

И.о. Главного государственного  
санитарного врача  
по городу Радужный  
Л.В. Тарасовой

Администрация МБОУ СОШ № 2 направляет отчет об исполнении  
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя  
общеобразовательная школа № 2» Акт санитарно-эпидемиологического  
обследования НВ.22.А.03821.04.21. от «01» апреля 2021 г.

Директор



Н.А. Вардия

**Отчет**  
**об исполнении Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением**  
**«Средняя общеобразовательная школа № 2»**  
**(полное наименование объекта проверки)**  
**Акт санитарно-эпидемиологического обследования**  
**НВ.22.А.03821.04.21. от «01» апреля 2021 г.**

*Во исполнение пункта 1 предписания санитарно-эпидемиологического обследования от 01.04.2021г. НВ.22.А.03821.04.21. «Об устранении нарушений законодательства об образовании»* сообщаем, что приняты меры к устранению выявленных нарушений законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению (в соответствии с актом проверки от 01 апреля 2021г. (НВ.22.А.03821.04.21):

**1. В МБОУ СОШ № 2: на первом этаже оборудованы гардеробные.** Для каждого обучающегося оборудованы крючки для хранения верхней одежды, но не организованы специальные места для хранения обуви (фотоматериал №№ 1, 2, 3, фотосъемка проведена фотокамерой NIKON Coolpix, инвентарный номер № НВ 77778364, заводской номер № 40010217), что не соответствует требованиям п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20, в соответствии с п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20 «Гардеробы оснащают вешалками, крючками или шкафчиками для раздельного хранения и местом для хранения обуви на каждого обучающегося, а также устанавливаются лавки (скамейки)». **Устранено.**

**2. В МБОУ СОШ № 2:** отсутствует специальная комната (кабина) для личной гигиены девочки, что не соответствует требованиям и. 3.4.10. СП 2.4.3648-20, в соответствии с п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20 «...Для обучающихся 5 - 11 классов необходимо оборудовать комнату (кабину) личной гигиены девочек площадью не менее 3,0 м<sup>2</sup>, оснащенную унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену». **Выполнено. Для персонала выделен отдельный санузел.**

На момент обследования в кабинках в женском туалете старшего звена отсутствует туалетная бумага, а в туалете для мальчиков отсутствует мусорное ведро и на полу имеется мусор (фотоматериал №№ 4-6, фотосъемка проведена фотокамерой NIKON Coolpix, инвентарный номер № НВ 77778364, заводской номер № 40010217), что не соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, в соответствии с п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Туалетные кабинки оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сидениями на унитазах». **Устранено.**

**3. В МБОУ СОШ № 2:** Потолок на 1 этаже старшего звена, потолка помещения, используемого под склад, стены школьной мастерской, потолка кабинета по обработке металла и стены на лестничном пролете старшего звена (фотоматериал №№ 7-14, фотосъемка проведена фотокамерой NIKON Coolpix, инвентарный номер № НВ 77778364, заводской номер № 40010217), что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибов, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств». **Устранено.**

**4. В МБОУ СОШ № 2:** Пол в кабинете школьной мастерской, мастерской по обработке металла кабинете информатики покрытие пола с дефектами и не пропаянными швами (фотоматериал №№ 15-20, фотосъемка проведена фотокамерой NIKON Coolpix,

инвентарный номер № НВ 77778364, заводской номер № 40010217), что не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, в соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию». **Устранено.**

**5. В МБОУ СОШ № 2:**

В малом спортивном зале нарушена целостность покраски стены (фотоматериал №№ 21, 22, фотосъемка проведена фотокамерой NIKON Coolpix, инвентарный номер № НВ 77778364, заводской номер № 40010217), что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, в соответствии с п. 2.5.3. СП-20 «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибков, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.». **Устранено.**

**6. В МБОУ СОШ № 2:**

На полу имеются трещины и сколы, на потолке имеются трещины и отпадающая штукатурка (фотоматериал №№ 23, 24, 25, фотосъемка проведена фотокамерой NIKON Coolpix, инвентарный номер № НВ 77778364, заводской номер № 40010217), что не соответствует требованиям п. 2.5.3. и п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибков, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств», и. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию». **Устранено.**

**7. В МБОУ СОШ № 2:**

Пол в мясо-рыбном цехе с повреждениями (фотоматериал №№ 26, 27, фотосъемка проведена фотокамерой NIKON Coolpix, инвентарный номер № НВ 77778364, заводской номер № 40010217), что не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, в соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию». **Устранено.**

**8. В МБОУ СОШ № 2:**

Стол для работы с тестом цельнометаллический без деревянной столешницы (фотоматериал № 28, фотосъемка проведена фотокамерой NIKON Coolpix, инвентарный номер № НВ 77778364, заводской номер № 40010217), в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «...Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород...»; **Заложены деньги в бюджет на следующий учебный год**

**9. В МБОУ СОШ № 2:**

На потолке мучного цеха имеются трещины (фотоматериал №№ 29, 30, 31, фотосъемка проведена фотокамерой NIKON Coolpix, инвентарный номер № НВ 77778364, заводской номер № 40010217), что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибков, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»; **Устранено.**

**10. В МБОУ СОШ № 2:**


В горячем цехе потолочное покрытие с нарушенной целостностью, а над оборудованием являющимся источником выделения избытков тепла и влаги не установлена местная система вытяжной вентиляции (фотоматериал №№ 32, 33, 34, фотосъемка проведена фотокамерой NIKON Coolpix, инвентарный номер № НВ 77778364, заводской номер № 40010217), что не соответствует с п. и п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибков, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств» и п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно

обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции»; **Заложены деньги в бюджет на следующий 2021-2022 учебный год.**

**11. В МБОУ СОШ № 2:**

В кабинете бухгалтерии, в пекарском цеху, кабинете № 303 начальных классов и кабинете № 315 химии на момент обследования выявлены неисправные светильники, а в кабинете 313 математики и в обеденном зале использованы светильники с разными спектрами светоизлучения (белый и тепло-белый) (фотоматериал №№ 35-45, фотосъемка проведена фотокамерой NIKON Coolpix, инвентарный номер № НВ 77778364, заводской номер № 40010217), что не соответствует требованиям п. 2.8.5. и п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20, в соответствии с п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением» и п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений». **Устранено.**

Директор



Н.А. Вардия

Исполнитель:  
Заместители директора  
Трегубова Е.В.  
Тел. 8(34668)23149